



535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax. +4 0266 218 277
+4 0266 218 324

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind planul de investiții pentru anul 2019

pentru AGOA din data de 25/30 aprilie 2019

1. Linie de presat panouri masive în CIF

În secția de prelucrat panouri masive (Mobila V) linia de presat panouri constă într-o mașină de aplicat adeziv semiautomată și o presă de presat panouri în CIF, tot semiautomată cu o vechime de peste 25 ani, utilaje care sunt uzate fizic și moral și pot să cadă în orice moment, producând blocaj al producției în această secție. Structura de producție a mobilierului realizat în mare parte din lemn masiv (panouri), care se cere pe piață, este în continuă creștere și pentru a face față volumului de producție, este absolut necesară înlocuirea acestor utilaje cu o linie automată, care va aduce o creștere a productivității muncii, o reducere de consum energetic și o creștere a capacității de producție.

2. Termoventilatoare (aeroterme)

Termoventilatoarele sunt de fapt schimbătoare de căldură apă-aer, care se folosesc în toate secțiile de producție. Pe parcursul timpului în timpul funcționării apare uzura fizică și morală, care este uneori foarte mare și duce la perforarea sau colmatarea lor. Pentru a crea un mediu ambiant necesar desfășurării procesului de producție este necesară remedierea lor sau înlocuirea lor cu altele noi.

3. Utilajele mici și mașini portabile pentru industria lemnului.

Utilajele portabile , utilizate în procesul de producție se uzează fizic și moral la fel ca utilajele mai mari,numai că, se repară de mai multe ori, dar când piesele de schimb implică costuri prea mari sau nu se mai fabrică , ele trebuiesc casate și înlocuite cu altele noi.

4.Instalațiile Wagner, de pulverizat lacuri și vopsele.

La aceste instalații uzura fizică și morală este mult mai agresivă datorită compoziției materialelor peliculogene pentru finisaj, utilizate.Din această cauză trebuiesc înlocuite la momentul oportun pentru a asigura în final o calitate bună a produselor finite fabricate.

5.Presele pneumatice pentru asamblat corpuri de mobilier,care au vechime de peste 30 de ani sunt uzate fizic și moral, nu mai asigură precizia și viteza de lucru necesară, care duce la o productivitate mică. Ele trebuiesc casate și înlocuite cu prese adecvate.

Sef serv tehnic
Ing.Adrian Crețu

